

Технический паспорт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 546-25-85



PS 22 K Шлифовальные круги на бумажной основе, самоцепляемые для Дерево, Металл универсально

Универсальные



Области применения

Дерево

Металл универсально

Нержавеющая сталь

Краска

Лак

шпатлевка

Пластмасса

Свойства



Связка

синтетическая смола



Вид зерна

электрокорунд



Насыпка

полуоткрытая



Основа

бумага E



Преимущества: Универсальный абразивный продукт для металлообработки и деревообработки -
Однородный рисунок шлифования поверхности - Доступны в большом диапазоне зернистости и размеров

Диаметр в мм

Зерно

Форма отверстия

тип абразива

№ артикула

150

220

схема отверстий GLS3

PS 22 K

100157

125

400

схема отверстий GLS5

PS 22 K

104778

115

400

без отверстий

PS 22 K

111470

150

400

схема отверстий GLS3

PS 22 K

128356

150

400

без отверстий

PS 22 K

129092

150

400

схема отверстий GLS1

PS 22 K

129389

125

400

без отверстий

PS 22 K

130114

150

40

без отверстий

PS 22 K

20207

125

40

без отверстий

PS 22 K

2294

125

60

без отверстий

PS 22 K

2295

125

100

без отверстий

PS 22 K

2296

150

24

без отверстий

PS 22 K

2474

180

40

без отверстий

PS 22 K

2476

180

60

без отверстий

PS 22 K

2477

125

40

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260795

125

60

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260796

125

80

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260797

125

100

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260798

125

120

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260799

125

150

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260800

125

180

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260801

125

240

схема отверстий GLS27

PS 22 K

260802

180

24

без отверстий

PS 22 K

2782

180	100	без отверстий	PS 22 K	2783
115	40	без отверстий	PS 22 K	2785
115	60	без отверстий	PS 22 K	2786
115	100	без отверстий	PS 22 K	2787
115	180	без отверстий	PS 22 K	2788
150	80	схема отверстий GLS51	PS 22 K	305559
150	120	схема отверстий GLS51	PS 22 K	305560
150	100	схема отверстий GLS51	PS 22 K	306507
150	150	схема отверстий GLS51	PS 22 K	306508
150	180	схема отверстий GLS51	PS 22 K	306509
150	40	схема отверстий GLS51	PS 22 K	306611
150	60	схема отверстий GLS51	PS 22 K	306612
150	240	схема отверстий GLS51	PS 22 K	309471
150	240	схема отверстий GLS74	PS 22 K	340761
150	80	схема отверстий GLS74	PS 22 K	340766
150	120	схема отверстий GLS74	PS 22 K	342159
150	60	схема отверстий GLS74	PS 22 K	342418
150	40	схема отверстий GLS74	PS 22 K	342419
150	180	схема отверстий GLS74	PS 22 K	342421
150	150	схема отверстий GLS74	PS 22 K	342422
150	100	схема отверстий GLS74	PS 22 K	342423
150	180	без отверстий	PS 22 K	4022
125	180	без отверстий	PS 22 K	62107
150	24	схема отверстий GLS1	PS 22 K	6516
150	40	схема отверстий GLS1	PS 22 K	6520
150	60	схема отверстий GLS1	PS 22 K	6523
150	80	схема отверстий GLS1	PS 22 K	6524
150	100	схема отверстий GLS1	PS 22 K	6525
150	120	схема отверстий GLS1	PS 22 K	6526
150	180	схема отверстий GLS1	PS 22 K	6611
150	60	без отверстий	PS 22 K	6649
150	100	без отверстий	PS 22 K	6697
115	24	без отверстий	PS 22 K	6754
115	80	без отверстий	PS 22 K	6756
115	120	без отверстий	PS 22 K	6757
125	80	без отверстий	PS 22 K	6774
125	120	без отверстий	PS 22 K	6775
180	80	без отверстий	PS 22 K	6914
180	120	без отверстий	PS 22 K	6915
150	80	без отверстий	PS 22 K	6936
150	120	без отверстий	PS 22 K	6937
150	150	без отверстий	PS 22 K	71140
150	180	схема отверстий GLS2	PS 22 K	72624
150	120	схема отверстий GLS2	PS 22 K	72628
150	80	схема отверстий GLS2	PS 22 K	72632
150	60	схема отверстий GLS2	PS 22 K	72633
125	24	без отверстий	PS 22 K	7300

150	100	схема отверстий GLS2	PS 22 K	73490
150	40	схема отверстий GLS2	PS 22 K	74088
200	80	без отверстий	PS 22 K	77656
200	100	без отверстий	PS 22 K	77658
200	40	без отверстий	PS 22 K	77659
200	60	без отверстий	PS 22 K	77660
200	120	без отверстий	PS 22 K	77661
125	150	без отверстий	PS 22 K	78163
150	150	схема отверстий GLS2	PS 22 K	79862
115	150	без отверстий	PS 22 K	80046
150	150	схема отверстий GLS1	PS 22 K	80722
115	40	схема отверстий GLS4	PS 22 K	82938
115	60	схема отверстий GLS4	PS 22 K	82940
115	80	схема отверстий GLS4	PS 22 K	82941
115	100	схема отверстий GLS4	PS 22 K	82942
115	120	схема отверстий GLS4	PS 22 K	82944
115	180	схема отверстий GLS4	PS 22 K	82946
150	60	схема отверстий GLS3	PS 22 K	86634
150	80	схема отверстий GLS3	PS 22 K	86635
150	120	схема отверстий GLS3	PS 22 K	86636
150	150	схема отверстий GLS3	PS 22 K	86637
115	240	схема отверстий GLS4	PS 22 K	87424
150	180	схема отверстий GLS3	PS 22 K	87528
115	220	без отверстий	PS 22 K	88330
115	240	без отверстий	PS 22 K	88333
150	40	схема отверстий GLS3	PS 22 K	89181
150	320	схема отверстий GLS1	PS 22 K	89450
150	240	схема отверстий GLS1	PS 22 K	89451
125	24	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89485
125	40	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89486
125	60	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89488
125	80	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89489
125	100	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89491
125	120	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89493
125	150	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89494
125	180	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89495
125	320	схема отверстий GLS5	PS 22 K	89496
125	220	схема отверстий GLS5	PS 22 K	90758
150	240	без отверстий	PS 22 K	91605
150	320	без отверстий	PS 22 K	91721
150	240	схема отверстий GLS2	PS 22 K	91814
125	240	без отверстий	PS 22 K	91922
125	240	схема отверстий GLS5	PS 22 K	92753
125	320	без отверстий	PS 22 K	93284
150	24	схема отверстий GLS3	PS 22 K	93321
150	220	без отверстий	PS 22 K	93324
115	320	без отверстий	PS 22 K	95561

150	100	схема отверстий GLS3	PS 22 K	97072
125	220	без отверстий	PS 22 K	97176
150	240	схема отверстий GLS3	PS 22 K	97778
150	320	схема отверстий GLS3	PS 22 K	97779
150	220	схема отверстий GLS1	PS 22 K	98990